

Uniwersalna latarka 3810 EXPERT

Wyszczególnienie:

Uniwersalna latarka z ołowianym bezobsługowym akumulatorem. Odporna na nieoszczędne posługiwanie, odporna na wilgoć i chlapiącą wodę.

Wygodna dla wędkarzy, myśliwych, campingów, jak również środowisk pracy – górnicy, geolodzy, strażacy, służby ochrony, itp.

Ładowanie, ewentualnie doładowywanie z sieci zasilającej ~230 V/50 Hz, lub wtyczki samochodowej = 12 V.

Dane techniczne:

Żarówka:	halogenowa, typ: 5,5 V / 1 A uchwyt 13,5 S
Akumulator:	ołowiowy, bezobsługowy 6V/4Ah
Średnica paraboli:	105 mm
Aktywna średnica paraboli:	100 mm
Zasięg strumienia światła przy pełnym naładowaniu i idealnych warunkach optycznych 1 000 m	
Źródło zasilania sieciowego typu:	22093
Temperatura otoczenia podczas ładowania:	+5°C do +35°C
Temperatura otoczenia podczas użytkowania:	- 10°C do + 45°C
Czas świecenia (pełne naładowanie):	3,5 godziny (ciągłe)

Zawartość dostawy:

Latarka 3810 EXPERT

Akumulator 6 V / 4 Ah

Źródło zasilania sieciowego typu 22093

Kabel zasilania samochodowego (= 12V)

Czarny pasek na ramie

Instrukcja obsługi

Ładowanie akumulatora:

1. Jeżeli żarówka nie świeci lub świeci zbyt słabo, akumulator jest wyladowany, i konieczne jest jego naładowanie. Ładowanie całkowicie wyladowanego akumulatora trwa około 20 - 24 godzin.
2. Źródło zasilania sieciowego typu 22093 podłącz do sieci ~230 V / 50 Hz.
3. Zdejmij obie gumowe osłony z korpusu latarki i konektora zasilającego.
4. Konektor źródła zasilania sieciowego włóż do konektora zasilającego latarkę. Czerwona LED kontrolka sygnalizuje ładowanie. To samo dotyczy ładowania latarki za pomocą źródła zasilania samochodowego.
5. Po naładowaniu odłącz źródło zasilania sieciowego od latarki i źródło zasilania sieciowego z sieci ~220 V - 230 V. Załóż gumowe osłony, żeby do latarki nie dostało się woda, wilgoć albo kurz.
6. Ładuj latarkę w suchych i bezpiecznych dla urządzeń elektrycznych miejscach, przy temperaturze + 5°C do 35°C.
7. Podczas wymiany akumulatora dbaj o poprawną biegunowość (polaryzację) – czerwony przewód +, czarny przewód - ;
8. Ołowiowy akumulator nie ma efektu pamięciowego, dlatego też latarkę można ładować sukcesywnie. Ponieważ nie można stwierdzić, jaki jest stan naładowania akumulatora, podajemy zalecane czasy ładowania wiz. Tabela.

Czas świecenia	Czas ładowania
1/2 godziny	3/4 godziny
1 godzina	2 godziny
1 1/2 godziny	3 godziny
2 godziny	8 godzin
2 1/2 godziny	11 godzin
3 godziny	15 godzin

9. Jeżeli latarka używana jest często w krótkich odstępach czasu, nie ładuj akumulatora zbyt często, maksymalnie 1 - 2 godziny przed użyciem.
10. Jeżeli latarka używana jest często zalecamy kupno zapasowego akumulatora, który będzie nieustannie naładowany na 100%. Nie mając możliwości natychmiastowego naładowania wystarczy po prostu zamienić go za zapasowy.

UWAGA !!!

Źródło zasilania sieciowego typu 22093 używaj suchych, wewnętrznych i bezpiecznych elektrycznie pomieszczeniach.

Przed ładowaniem zdejmij gumowe osłony konektorów.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia, nie demontuj go.

Podczas wymiany akumulatora dbaj na właściwą biegunowość.

Akumulator ładuj maksymalnie 24 godziny.

Zużyty akumulator należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj akumulatora do miejskich czy domowych pojemników na śmieci.

Latarka jest odporna na wilgoć i chlapiącą wodę, natomiast nie można jej zanurzać w wodzie.

W razie przedostania się do akumulatora wody, wyciągnij akumulator i dokładnie wyczyść przestrzeń wewnętrzną korpusu latarki.

Temperatura otoczenia podczas świecenia -10°C do + 45°C.